# ₩ 局域网 & 以太网测试仪 KE7200 / KE7100



## 快速用户手册

### 测试

KE7200 / KE7100每次测试以前都会检测外部线路电压,如果存在外部电 压,则不会启动测试,并且会显示外部电压值。只有关闭外部电压后测试才

## Cable test (主菜单)

不管是否外接KE7010远端,Cable test都可以启动。如果没有外接 7010远端,则可以测试电缆长度及一对串绕。

如果连接远端至线缆的另外一头,利用TDR 原理可以准确检测线长是否满足90米以内 的标准。该测试最远可至150米线长。接线 图会直接显示在主窗口中。可以清晰显示电 路故障。串绕线对会显示其连接的支路。线 长会在屏幕右侧显示。如果小于2米则不会 显示出来, 因为这个长度的测试误差大。



### Cable / wire trace

KE7200/KE7100有两种方法鉴别配线架/交换机或HUB上的接口。KE7200 / KE7100的测试线插入房间的网线插座,选择Cable/wire trace菜单下的Link/ Blink.

只有被测交换机在网络中是有效的,该测试才得以进行,在状态标识上可以看到反 如果连接有效, 出现信息: "Ethernet 10/100/1000 Mbit connection" 且会显示 甄别到的速度。如果端口是无效的, 示"No connection"。



Link-Blink下面有四种音频发射频率,音频信号会在网线所有线对里发射, 再利用探头可以侦测对应的接口。

#### Power over Ethernet (IEEE 802.3af/at)

选中PoE测试,按下SEL 按键, KE7200 / KE7100激活 PoE/PoE+端口 并 且会显示 PoE是否有效。

如果PoE/PoE+是激活的,则变为最大负载 来吸收电缆的电量,最大有效功率则被测试出来。这个是按照IEEE 802.3af/at标准 执行的。该标准规定特点电流流动时的电 压值。如果测试的电压低于标准

值, KE7200 / KE7100减少负载直到电压 再合理范围内。并且仪器会计算该功率值



### IP test - KE7200 only

在 IP test里, KE7200可以获得局域网里的IP地址和用户。可以进行 DHCP 模式或固定IP模式。 如果网络监控MAC地址, KE7200的MAC可以改变的。

选择 "IP test / DHCP request". 开始建立连接. 如果是有效的,可以在状态线上看到, KE7200分配的 IP地址通过 DHCP显示,KE7200会显示所有的IP地址信息,及名称(如果是有效 的)



Menu

KE7200/KE7100操作极其简单和便利


**ESC** 类似于PC电脑, ESC按钮是指"取消最近一步操

ON/OFF 开机和关机按键,关机的时候有1秒钟的延迟时 间

方向 上▲ 下▼ 左◀右▶

选择键,类似于电脑的回车键 SEL






和日期的电池。

# (3) 更换电池 首先松掉底部两个螺钉,保护盖向下 拉。4个1.5V电池在电池仓里。取下旧 电池换上新电池。 请注意极性 新旧电池不要混合使用,使用同类型





**3** 



